



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА №21 ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАРИУПОЛЬ" ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГБОУ «СШ №21 Г.О.МАРИУПОЛЬ»**
Местонахождение: ул. Озеро Хасан, дом 65, г. Мариуполь, Донецкая Народная
Республика, 287504
Телефон: +79497243907 E-mail: mar.mboy21@yandex.ru ИНН 9310002660

АКТ №

осмотра и проверки оборудования игровых и спортивных площадок

от «14» мая 2025 г.

Комиссия в составе:

Бельченко Жанна Николаевна – директор образовательной организации
Андрусенко Светлана Леонидовна – ответственный по охране труда
Чаленко Александр Викторович - инструктор по физической культуре
Ганжа Марина Васильевна – начальник лагеря

Провела осмотр спортивной площадки по адресу: г. Мариуполь, ул. Озеро Хасан, 65

Характеристика поверхности спортивной площадки: площадка покрыта полимерным покрытием. Площадь - 540 кв.м.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра
1.	Лабиринт - 3шт		удовлетв
2	Лабиринт - дорожка - 1шт		удовлетв
3	Ворота для мини-футбола и баскетбольные кольца 1 комплект		удовлетв

Проведенный осмотр и проверки работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:

данная спортивная площадка готова к эксплуатации в летний период 2025 года.

Директор



Бельченко Ж.Н.

Члены комиссии:



Андрусенко С.Л.

Чаленко А.В.

Ганжа М.В.